



Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

N.V. Sportfondsen Nijmegen
T.a.v. de heer H.P.M. Jacobs
Postbus 40006
6504 AA NIJMEGEN

telefoon (026) 359 91 11
telefax (026) 359 94 80
e-mail post@gelderland.nl
internet www.gelderland.nl

datum 24 september 2004 nummer MW2004.28905
onderwerp Inspectie categorie-A-badinrichtingen (openbaar)

Geachte heer Jacobs,

In het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) heeft de heer J.E. te Wieske, medewerker van onze dienst Milieu en Water op 10 juni 2004 een inspectie uitgevoerd bij de badinrichting van De Goffert aan de Goffertweg 22 te Nijmegen. Hierbij is geconstateerd dat de badinrichting niet aan alle voorschriften van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) voldoet. In bijgevoegd inspectierapport zijn deze voorschriften weergegeven.

Een aantal van deze punten is reeds bij een eerdere inspectie vastgesteld en weergegeven in het rapport dat wij bij brief d.d. 8 december 2003, nummer MW2003.50234, aan u hebben gezonden.

Bezoekers van een badinrichting moeten ervan uit kunnen gaan dat deze voldoende veilig en hygiënisch is. U bent daar als houder verantwoordelijk voor en wij dienen hier toezicht op te houden. Daarom verzoeken wij u om ons binnen twee maanden na verzending van deze brief schriftelijk mede te delen welke maatregelen u gaat nemen en binnen welke termijn deze uitgevoerd zullen worden. Gelieve hierbij het boven aangehaalde nummer te vermelden. Aan de hand van uw reactie gaan wij beoordelen of de door u genomen maatregelen voldoende zijn, dan wel het noodzakelijk is om met u in overleg te treden, dan wel het noodzakelijk is om bestuursrechtelijke maatregelen te nemen.

Ten slotte willen wij u er nog nadrukkelijk op wijzen dat het de houder verboden is, krachtens artikel 2 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, gelegenheid tot zwemmen of baden te geven indien niet is voldaan aan de voorschriften gesteld in het BHVBZ. Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen.

inlichtingen bij dhr. J.E. te Wieske

e-mail

verzonden 12 OKT. 2004

doorkiesnr. (026) 359 83 21

BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824
ABN ♦ AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463
Postbank-girorekening 869762
BTW nr. 001825100.B03

IBANnr.: NL74BNG0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.E. te Wieske, tel. (026) 359 83 21.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H 191-1

dhr. C. Collé
dienst Milieu en Water
senior cluster Zwemwater

bijlage: inspectierapport

coll. -/
code: TVW_24145.doc/SK/RA

kopie + bijlage:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG
Nijmegen

— MW/W, mw. J. Louvet (HdP 3.52)

Bijlage

INSPECTIERAPPORT

Naam inrichting : De Goffert
Type inrichting : openlucht
Plaats : Nijmegen
Datum inspectie : 10 juni 2004

Punten welke niet voldoen aan de voorschriften van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ)

Artikel 4, lid 1

De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit als aangegeven in bijlage III van het BHVBZ.

Opmerking:

De pompcapaciteit bij het recreatiebad is onvoldoende. Op grond van de aanwezige gegevens dient de pompcapaciteit minimaal 280 m³ per uur, op basis van de bassinafmetingen, te bedragen. De capaciteit volgens het gemeten debiet bedraagt 240 m³ per uur.

De pompcapaciteit bij het kleuterbad is onvoldoende. Op grond van de aanwezige gegevens dient de pompcapaciteit minimaal 50 m³ per uur, op basis van de bassinafmetingen, te bedragen. De capaciteit volgens het gemeten debiet bedraagt 25 m³ per uur.

Artikel 18, lid 1

De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.

Opmerking:

Een groot deel van het voeg- en tegelwerk van het diepbad dient te worden vervangen. Een groot deel van de voegen van het recreatiebad dient te worden vervangen evenals de coating van het kleuterbad.

Artikel 18, lid 2

De bodem en de wanden van het bassin worden regelmatig gereinigd. Bodem en wanden van bassins met eenmalig gebruik van water worden tevens in voldoende mate gedesinfecteerd.

Opmerking:

De bodem en wanden worden onvoldoende gereinigd. Ten tijde van de inspectie lag er veel vuil op de bodem van de bassins.

Artikel 21

De diepte van het zwem- en badwater is voor alle zwemmers en baders duidelijk zichtbaar aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is.

Opmerking:

Bij het diepbad zijn de diepteaanduidingen veel te summier aangegeven. Bij het recreatiebad zijn in het geheel geen diepteaanduidingen aangegeven.

Artikel 47

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in het BHVBZ voorgeschreven, functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in een voldoende staat van onderhoud en reinheid.

Opmerking:

De gehele badinrichting verkeert in een slechte staat. Vooral het tegelwerk van het diepbad dient te worden vervangen en de zuiveringsinstallatie dient te worden gerenoveerd dan wel vervangen.

Arnhem, 24 september 2004 - nr. MW2004.28905